

General Care :










*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.


Pokyny k ošetřování:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:


*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

M4x12mm  ax4	M4x25mm  bx12
M6x30mm  cx8	M6x12mm  dx4
 ex1	 fx2
M6x35mm  jx2	14x14mm  hx12
12x12mm  gx16	



1

M6x30mm



cx8





ex1

14x14mm



hx8



2

M4x25mm





bx12



12x12mm





gx12








3

M4x12mm  ax4	12x12mm  gx4
---	---





4

M6x12mm  dx4	 ex1	14x14mm  hx4
---	--	---



5



6

